Návod na použití zvedacích pásů – nekonečných popruhů

ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY, a.s.

Daný okruh použití:

• Nekonečné jeřábové smyčky a zvedací pásy jsou určeny pro zvedání nebo manipulaci v běžných i velmi náročných podmínkách
• Tahová síla může působit na upínací pás pouze v podélném směru a nesmí překročit udané hodnoty na štítku.
• Před každým použitím zvedacího pásu je nutné provést vizuální a funkční kontrolu není-li pás poškozen. Při zjištění poškození nebo závady, nesmí být pás používán a musí být označen za nefunkční.
• Na základě rozdílných fyzikálních zákonů se nesmějí pro jeden náklad používat rozdílné upínací prostředky.
• Teplotní podmínky pro použití zvedacích pásů jsou -30 °C až + 60 °C Konstrukce a použití
• Jeřábové smyčky se skládají z nekonečných polyesterových (PES) vláken, které jsou navinuty v ochranném plášti.
• Vlákna i plášť jsou z polyesteru (PES). • Jeřábové smyčky jsou vázací prostředky nekonečné nebo se závěsnými oky.
• Zvedací pásy ploché jsou ukončeny na obou koncích oky, která jsou vyztužena proti otěru.
• Jeřábové smyčky i zvedací pásy lze kombinovat s kovovými díly nebo řetězovými vázacími prostředky jakostní třídy 8.
• Jeřábové smyčky a zvedací pásy jsou odolné vůči středně silné kyselině, ale poškozují jej zásady.
• Zvedací popruh nesmí být zkroucen do spirály.

Rizika a nebezpečí

• Ke škodám na zdraví či majetku může dojít při nesprávném, neodborném a neoprávněném použití zvedacích pásů a jeřábových ok.
• Při používání zvedacích prostředků, např. v úzkých a špatně dostupných prostorách, je nutno dbát zvýšené opatrnosti (možnost úrazu končetin, přicvaknutí prstu apod.)
• V případech, kdy si situace vyžaduje, je nutné použít ochranných prostředků jako např. ochranné manžety, ochranné rohy, rohové prvky apod.
• Navazované, zauzlované a jinak neodborně upravované zvedací prostředky nesmí být použity.
• Osoba, jež manipuluje s vázacími prostředky, musí být znalá a k těmto úkonům pověřená, za plného vědomí, a musí se chovat dle obecně a místně známých předpisů.

Návod na použití zvedacích pásů – nekonečných popruhů

ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY, a.s.

Daný okruh použití:

• Nekonečné jeřábové smyčky a zvedací pásy jsou určeny pro zvedání nebo manipulaci v běžných i velmi náročných podmínkách
• Tahová síla může působit na upínací pás pouze v podélném směru a nesmí překročit udané hodnoty na štítku.
• Před každým použitím zvedacího pásu je nutné provést vizuální a funkční kontrolu není-li pás poškozen. Při zjištění poškození nebo závady, nesmí být pás používán a musí být označen za nefunkční.
• Na základě rozdílných fyzikálních zákonů se nesmějí pro jeden náklad používat rozdílné upínací prostředky.
• Teplotní podmínky pro použití zvedacích pásů jsou -30 °C až + 60 °C Konstrukce a použití
• Jeřábové smyčky se skládají z nekonečných polyesterových (PES) vláken, které jsou navinuty v ochranném plášti.
• Vlákna i plášť jsou z polyesteru (PES). • Jeřábové smyčky jsou vázací prostředky nekonečné nebo se závěsnými oky.
• Zvedací pásy ploché jsou ukončeny na obou koncích oky, která jsou vyztužena proti otěru.
• Jeřábové smyčky i zvedací pásy lze kombinovat s kovovými díly nebo řetězovými vázacími prostředky jakostní třídy 8.
• Jeřábové smyčky a zvedací pásy jsou odolné vůči středně silné kyselině, ale poškozují jej zásady.
• Zvedací popruh nesmí být zkroucen do spirály.

Rizika a nebezpečí

• Ke škodám na zdraví či majetku může dojít při nesprávném, neodborném a neoprávněném použití zvedacích pásů a jeřábových ok.
• Při používání zvedacích prostředků, např. v úzkých a špatně dostupných prostorách, je nutno dbát zvýšené opatrnosti (možnost úrazu končetin, přicvaknutí prstu apod.)
• V případech, kdy si situace vyžaduje, je nutné použít ochranných prostředků jako např. ochranné manžety, ochranné rohy, rohové prvky apod.
• Navazované, zauzlované a jinak neodborně upravované zvedací prostředky nesmí být použity.
• Osoba, jež manipuluje s vázacími prostředky, musí být znalá a k těmto úkonům pověřená, za plného vědomí, a musí se chovat dle obecně a místně známých předpisů.

Návod na použití zvedacích pásů – nekonečných popruhů

ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY, a.s.

Daný okruh použití:

• Nekonečné jeřábové smyčky a zvedací pásy jsou určeny pro zvedání nebo manipulaci v běžných i velmi náročných podmínkách
• Tahová síla může působit na upínací pás pouze v podélném směru a nesmí překročit udané hodnoty na štítku.
• Před každým použitím zvedacího pásu je nutné provést vizuální a funkční kontrolu není-li pás poškozen. Při zjištění poškození nebo závady, nesmí být pás používán a musí být označen za nefunkční.
• Na základě rozdílných fyzikálních zákonů se nesmějí pro jeden náklad používat rozdílné upínací prostředky.
• Teplotní podmínky pro použití zvedacích pásů jsou -30 °C až + 60 °C Konstrukce a použití
• Jeřábové smyčky se skládají z nekonečných polyesterových (PES) vláken, které jsou navinuty v ochranném plášti.
• Vlákna i plášť jsou z polyesteru (PES). • Jeřábové smyčky jsou vázací prostředky nekonečné nebo se závěsnými oky.
• Zvedací pásy ploché jsou ukončeny na obou koncích oky, která jsou vyztužena proti otěru.
• Jeřábové smyčky i zvedací pásy lze kombinovat s kovovými díly nebo řetězovými vázacími prostředky jakostní třídy 8.
• Jeřábové smyčky a zvedací pásy jsou odolné vůči středně silné kyselině, ale poškozují jej zásady.
• Zvedací popruh nesmí být zkroucen do spirály.

Rizika a nebezpečí

• Ke škodám na zdraví či majetku může dojít při nesprávném, neodborném a neoprávněném použití zvedacích pásů a jeřábových ok.
• Při používání zvedacích prostředků, např. v úzkých a špatně dostupných prostorách, je nutno dbát zvýšené opatrnosti (možnost úrazu končetin, přicvaknutí prstu apod.)
• V případech, kdy si situace vyžaduje, je nutné použít ochranných prostředků jako např. ochranné manžety, ochranné rohy, rohové prvky apod.
• Navazované, zauzlované a jinak neodborně upravované zvedací prostředky nesmí být použity.
• Osoba, jež manipuluje s vázacími prostředky, musí být znalá a k těmto úkonům pověřená, za plného vědomí, a musí se chovat dle obecně a místně známých předpisů.

Návod na použití zvedacích pásů – nekonečných popruhů

ZZN HOSPODÁŘSKÉ POTŘEBY, a.s.

Daný okruh použití:

• Nekonečné jeřábové smyčky a zvedací pásy jsou určeny pro zvedání nebo manipulaci v běžných i velmi náročných podmínkách
• Tahová síla může působit na upínací pás pouze v podélném směru a nesmí překročit udané hodnoty na štítku.
• Před každým použitím zvedacího pásu je nutné provést vizuální a funkční kontrolu není-li pás poškozen. Při zjištění poškození nebo závady, nesmí být pás používán a musí být označen za nefunkční.
• Na základě rozdílných fyzikálních zákonů se nesmějí pro jeden náklad používat rozdílné upínací prostředky.
• Teplotní podmínky pro použití zvedacích pásů jsou -30 °C až + 60 °C Konstrukce a použití
• Jeřábové smyčky se skládají z nekonečných polyesterových (PES) vláken, které jsou navinuty v ochranném plášti.
• Vlákna i plášť jsou z polyesteru (PES). • Jeřábové smyčky jsou vázací prostředky nekonečné nebo se závěsnými oky.
• Zvedací pásy ploché jsou ukončeny na obou koncích oky, která jsou vyztužena proti otěru.
• Jeřábové smyčky i zvedací pásy lze kombinovat s kovovými díly nebo řetězovými vázacími prostředky jakostní třídy 8.
• Jeřábové smyčky a zvedací pásy jsou odolné vůči středně silné kyselině, ale poškozují jej zásady.
• Zvedací popruh nesmí být zkroucen do spirály.

Rizika a nebezpečí

• Ke škodám na zdraví či majetku může dojít při nesprávném, neodborném a neoprávněném použití zvedacích pásů a jeřábových ok.
• Při používání zvedacích prostředků, např. v úzkých a špatně dostupných prostorách, je nutno dbát zvýšené opatrnosti (možnost úrazu končetin, přicvaknutí prstu apod.)
• V případech, kdy si situace vyžaduje, je nutné použít ochranných prostředků jako např. ochranné manžety, ochranné rohy, rohové prvky apod.
• Navazované, zauzlované a jinak neodborně upravované zvedací prostředky nesmí být použity.
• Osoba, jež manipuluje s vázacími prostředky, musí být znalá a k těmto úkonům pověřená, za plného vědomí, a musí se chovat dle obecně a místně známých předpisů.